

تقرير الفحص – 2016 جيه سي بي 3DX

الرقم التسلسلي: HAR3DXSUT01498971 | ساعات: ٢٨٠٥ | الموقع: دبي، الإمارات العربية المتحدة | رقم التعريف: ٨٠٥

الميزات الرئيسية والحالة

لايوجد	ملصق شهادة السلامة
لايوجد	ملصق وكالة حماية البيئة
لايوجد	تكييف الهواء
لايوجد	الخطوط المساعدة
نعم	رباعي الدفع
لايوجد	ذراع قابلة للتمدد
لايوجد	قارنة سريعة خلفية
لايوجد	توجيه جميع العجلات
لايوجد	شوكة
لايوجد	ملصق الامتثال للانبعاثات
لايوجد	زموور

تفاصيل مقصورة المشغل

جيد, قفل الدوران بحاجة صيانة	دعم المقعد والذراع
جيد, قفل الباب الأيمن بحاجة صيانة	أبواب وأغطية الكابينة
جيد	أدوات التحكم, الأذرع
يوجد مرآة واحدة	النوافذ والمرايا
جيد, عداد السرعة لايعمل	شاشة لوحة القيادة, العدادات
جيد, اثنين من رسائل التحذير لاتعمل	رسالة إنذار تحذيرية
لايعمل	مرشات, ماسحات
لايوجد	نظام تكييف الهواء والتدفئة
جيد, قطع بسيط	غطاء أرضية الكابينة
جيد	هيكل الكابينة
جيد, بحاجة صيانة بسيطة	النظام الكهربائي

المحرك والأداء

ميكانيكي	نوع حقن الوقود
JCB 444	طراز المحرك



المعدات والآليات | تقويم المزادات

نظام تبريد المحرك	جيد
فحص زيت المحرك	بحاجة تغيير
النفخ الداخلي	طبيعي
نظام العادم وكاتم الصوت	جيد
الأحزمة وفلاتر الهواء/الزيت	جيد
الدخان	دخان بسيط
سائل التبريد	مياه عادية
تسرب السوائل	جيد
مضخة الوقود	جيد, بحاجة صيانة بسيطة

الحالة الخارجية والفحص البصري

الهيكل	جيد
غطاء المحرك	جيد
سلام ومقابض للوصول	جيد
حالة الطلاء الخارجي	بعض القطع معاد طلائها
صفائح معدنية	جيد
واقيات العجلات	جيد
فحص الأضواء	جيد, بحاجة لمبة واحدة
فحص البطارية	جيد
البوم	جيد
الذراع	جيد, بوشة السطل ملحومة
وصلة الذراع	لايوجد
جنوط العجلات, صواميل العجلات	جيد, 4 صواميل مفقودة
إطار الرافعة والمفصلات	جيد, بوشات السطل ملحومة

فحص مجموعة نقل الحركة

المحاور والتروس التفاضلية	جيد
علبة تروس ناقل الحركة	جيد, تسريب بسيط من الفلتر
قوة مجموعة نقل الحركة	جيد
فحص ضوضاء ناقل الحركة	جيد
حالة المفصل العالمي	جيد
نوع تروس النقل	يدوي

النظام الهيدروليكي



المعدات والالات | تقويم المزادات

تسربات هيدروليكية	جيد
أسطوانات للرفع والإمالة	جيد
أسطوانات التوجيه الهيدروليكية	جيد
المضخات والصمامات الهيدروليكية	جيد
أسطوانات التآرجح	جيد
أسطوانة البوم الرافعة	جيد
أسطوانة الذراع	جيد
أسطوانة السطل	جيد
أسطوانة كلابات السطل	جيد

اختبار وظيفي محدود وتشغيل

اختبار وظيفة التوجيه	جيد
اختبار تشغيل ناقل الحركة	جيد
اختبار الرفع الذاتي	جيد
اختبار نظام الفرامل	جيد, الفرامل اليدوية بحاجة صيانة
دبابيس البوم	جيد, فضاوة بسيطة
دبابيس الذراع والوصلة	جيد, فضاوة بسيطة
وصلات السطل خلفي	جيد
دبابيس ومفصلات اللودر الامامية	جيد, فضاوة بسيطة
دعامات جانبية ووساداتها	جيد
إمالة جوانب البوم	جيد

نسبة العمر المتبقي المقدرة للملحقات %

السطل الأمامي	-
مقاس	العرض 2150, الارتفاع 1000, العمق 500 مم
حالة	جيد
السطل الخلفي	-
مقاس	العرض 770, الارتفاع 720, العمق 500 مم
حالة	جيد
القارنة	جيد, شعر بسيط

العمر المتبقي المقدر للإطارات %

الجهة الامامية اليمنى	-
تفاصيل ماركة وحجم الإطارات	MPT 12.0/75-18



المعدات والآليات | تقويم المزادات

نسبة العمر المتبقي للإطار	100%
ملاحظات حول حالة الإطارات / جنوط العجلات والصواميل جيد	-
الجهة الأمامية اليسرى	MPT 12.0/75-18
تفاصيل ماركة وحجم الإطارات	100%
نسبة العمر المتبقي للإطار	-
ملاحظات حول حالة الإطارات / جنوط العجلات والصواميل جيد	-
الخلف يمين	BKT 16.9-28
تفاصيل ماركة وحجم الإطارات	70%
نسبة العمر المتبقي للإطار	-
ملاحظات حول حالة الإطارات / جنوط العجلات والصواميل خدوش من الجوانب	-
الخلف اليسار	JCB 16.9-28
تفاصيل ماركة وحجم الإطارات	70%
نسبة العمر المتبقي للإطار	-
ملاحظات حول حالة الإطارات / جنوط العجلات والصواميل خدوش من الجوانب	-

يتم تقديم أي ضمانات فيما يتعلق بالساعات الفعلية أو الأميال أو الكيلومترات؛ تقرير الفحص يعكس فقط ما يمكن أن يكون لوحظ بصريا .

