

تقرير الفحص – 2018 جيه سي بي 380LC

الرقم التسلسلي: PUNJD38CCJ2500802 | ساعات: ١٧١٧٠ | الموقع: دبي، الإمارات العربية المتحدة | رقم التعريف: ١٠٣٦

الميزات الرئيسية والحالة

ملصق شهادة السلامة	غير متوفر
صمام فحص هيدروليكي للذراع	غير متوفر
نظام أذرع الرافعة القابل للتعديل	غير متوفر
نظام التشحيم الأوتوماتيكي	نعم
صمام فحص هيدروليكي للذراع	غير متوفر
فلتر جسيمات الديزل	غير متوفر
خطوط المطارق الهيدروليكية	غير متوفر
خطوط هيدروليكية للخطاطيف والمقص	غير متوفر
نظام سائل عادم الديزل AddBlue	غير متوفر
حالة شفرة المثبت	غير متوفر
البوق	غير متوفر
الكاميرا الخلفية	غير متوفر
الكاتالوج الإلكتروني	غير متوفر
راديو	غير متوفر

تفاصيل كابينة المشغل

المقعد ودعم الذراع	جيد
أبواب الكابينة وأغطيتها	جيد
أذرع التحكم، عصا التحكم	جيد
النوافذ والمرآيا	حالة جيدة، يوجد فطر فيالزجاج الأمامي السفلي
شاشة لوحة القيادة، أجهزة القياس	جيد
رسائل إنذار التحذير	جيد
نظام الغسيل والمساحات	لا يعمل
نظام تكييف هواء والتدفئة	جيد، خارجي
غطاء أرضية الكابينة	غير متوفر
هيكل الكابينة، واقى	جيد
النظام الكهربائي	يحتاج إلى صيانة



محركات والأداء

نظام حقن الوقود

طراز المحرك

الكثروني، يحتاج إلى صيانة

DIESELMAX 672 محرك إلكتروني جيه سي بي

TCAE.

نظام تبريد المحركات

فحص زيت المحرك

سائل التبريد

نظام العادم وكاتم الصوت

الأحزمة وفلتر الهواء/فلتر الزيت

فحص الدخان

التسرب

التسريبات والموانع

جيد

جيد

جيد، مستوى الماء طبيعي

جيد

جيد

عادي

عادي

جيد

حالة الهيكل الخارجي والفحص البصري

الهيكل الرئيسية لهيكل الجنزير

الأغطية والألواح الواقية

غطاء المحرك

أبواب الوصول الجانبية

الدرجات والدرابزينات

حالة أذرع الرافعة

حالة المصدات والممرات

حالة الذراع

المصابيح

فحص البطارية

كابينة الكابينة

حالة الطلاء الخارجي

حالة جيدة، لحام بسيط على قاعدة رافعة ذراع

الرافعة

جيد

جيد، دعامة الرفع مفقودة

جيد

جيد

جيد

جيد

شق بسيط، لحام بسيط على جانب مسمار الجرافة

جيد، مصباح ذراع الرافعة مفقود، يلزم مصباحان

جيد

جيد، غطاء المصهر مفقود

جيد، بعض الأجزاء أعيد طلاؤها

النظام الهيدروليكي

التسربات الهيدروليكية

الرافعة الهيدروليكية

المضخة الهيدروليكية وكتلة الصمامات

الرافعة الهيدروليكية للجرافة

جيد، خفيف

يعمل

يعمل

يعمل



يعمل

الرافعة الهيدروليكية للذراع

تحليل الأداء

حالة مسامير أذرع الرافعة	جيد، مسمار أسطوانة الرفع مفكوك قليلاً
اختبار الانجراف الذاتي للحفارة	جيد
حالة مسامير الذراع	جيد
فحص ضوضاء المضخة الهيدروليكية	جيد
حالة مسامير الجرافة للدلاء	جيد، هناك بعض التراخي الخفيف
فحص حركة محمل حلقة الدوران	جيد
اختبار محرك الدوران والفرامل	جيد، مستوى زيت محرك التآرجح مرتفع
اختبار قوة الدفع	الجانب الأيمن أضعف قليلاً

مرفقات

نموذج مرفقات	جرافة
الحجم	مم W1550، H1300، D115
الحالة	جيد
حالة القارنة	جيد
نموذج المرفقات الثاني	غير متوفر
الحجم	غير متوفر
الحالة	غير متوفر

أجزاء الهيكل السفلي

البطانات	50%
أحذية الجنزير	60%
العجلات الوسيطة	R70%، L50%
عرض الحذاء بالمليمتر:	600
مسافة المسار بالمليمتر:	80
بكرات الحامل	60%
بكرات الجنزير	60%
حلقات المسار	60%
أجزاء العجلة المسننة	70%

إخلاء المسؤولية

---فاصل---



المعدات والالات | تقويم المزادات

تُعرض جميع المعدات والأصول للبيع "كما هي، وفي مكانها"، دون أي ضمانات صريحة أو ضمنية.
---فاصل---

تستند معلومات المعدات ونتائج الفحص حصريًا إلى الملاحظات البصرية التي تم إجراؤها وقت الفحص. لا يقدم مفتشو شركة Plant & Equipment ولا البائعون ولا المرسلون أي إقرارات أو ضمانات بشأن دقة المعلومات المقدمة، بما في ذلك سنة الصنع، وساعات التشغيل، والمسافة المقطوعة، والامتثال للمعايير، والمواصفات، والأداء، أو حالة تشغيل المعدات.

يتم تقديم أي ضمانات فيما يتعلق بالساعات الفعلية أو الأميال أو الكيلومترات؛ تقرير الفحص يعكس فقط ما يمكن أن يكون لوحظ بصريا .



شركة باندي لمزادات ش.ذ.م.م

دبي، صندوق بريد: 71530، دبي، الإمارات العربية المتحدة

هاتف: +97148861125

www.PlantAndEquipment.com