

تقرير الفحص – 2019 كوبيلكو SK220XDLC-10

الرقم التسلسلي: YQ15510120 | ساعات: ٧٢١٤ | الموقع: دبي، الإمارات العربية المتحدة | رقم التعريف: ١٠٣٤

الميزات الرئيسية والحالة

ملصق شهادة السلامة	غير متوفر
صمام فحص هيدروليكي للذراع	غير متوفر
نظام أذرع الرافعة القابل للتعديل	غير متوفر
نظام التشحيم الأوتوماتيكي	غير متوفر
صمام فحص هيدروليكي للذراع	غير متوفر
فلتر جسيمات الديزل	غير متوفر
خطوط المطارق الهيدروليكية	نعم
خطوط هيدروليكية للخطاطيف والمقص	غير متوفر
نظام سائل عادم الديزل AddBlue	غير متوفر
حالة شفرة المثبت	غير متوفر
البوق	نعم

تفاصيل كابينة المشغل

المقعد ودعم الذراع	تحتاج إلى تجديد التنجيد
أبواب الكابينة وأغطيةها	يحتاج القفل إلى تغيير
أذرع التحكم، عصا التحكم	جيد
النوافذ والمرايا	المرآة اليمنى مفقودة، الزجاج الأمامي مكسور
شاشة لوحة القيادة، أجهزة القياس	جيد
رسائل إنذار التحذير	قوة المحركات محدودة، تعطل عند السرعات العالية
نظام الغسيل والمساحات	غير صالحة للعمل
نظام تكييف هواء والتدفئة	لا تعمل التبريد
غطاء أرضية الكابينة	غير متوفر
هيكل الكابينة، الحاجز	جيد
النظام الكهربائي	يحتاج إلى صيانة بسيطة

محركات والأداء

نظام حقن الوقود	ميكانيكي
طرز المحرك	EA-J05E-TA هينو



نظام تبريد المحركات	جيد
فحص زيت المحرك	جيد
نظام التبريد	جيد
سائل التبريد	مستوى الماء طبيعي
نظام العادم وكاتم الصوت	جيد
الأحزمة وفلتر الهواء/فلتر الزيت	جيد
فحص الدخان	عادي
التسرب	عادي
التسريبات والموانع	تسرب خفيف في كاسكيت حوض الزيت

حالة الهيكل الخارجي والفحص البصري

الهيكل الرئيسية لهماكل الجنزير	هياكل الجنزير بها انبعاج بسيط وشق بسيط
الأغطية والألواح الواقية	جيد
غطاء المحرك	جيد
أبواب الدخول الجانبية	جيد
الدرجات والدرابزينات	جيد
حالة أذرع الرافعة	جيد
حالة المصدات والممرات	جيد
حالة الذراع	جيد، ملحوم
المصابيح	جيد، هناك مصباحان بحاجة إلى لمبة
فحص البطارية	جيد
كابينات الكابينة	جيد
حالة الطلاء الخارجي	جيد

النظام الهيدروليكي

التسريبات الهيدروليكية	جيد
الرافعة الهيدروليكية	جيد
المضخة الهيدروليكية وكتلة الصمامات	جيد، تسرب بسيط من كتلة الصمامات
الرافعة الهيدروليكية للجرافة	جيد
الرافعة الهيدروليكية للذراع	جيد

تحليل الأداء

حالة مسامير أذرع الرافعة	جيد
اختبار الانجراف الذاتي للحفارة	جيد



المعدات والآليات | تقويم المزادات

حالة مسامير الذراع	جيد
فحص ضوضاء المضخة الهيدروليكية	جيد
حالة مسامير الجرافة للدلاء	جيد، ارتخاء خفيف
فحص حركة محمل حلقة دوارة	جيد
اختبار محرك الدوران والفرامل	جيد
اختبار قوة الدفع	تعمل بشكل جيد، المحرك الأيمن يحتاج إلى صيانة

مرفقات

نموذج مرفقات	دلاء
الحجم	العرض 1200 - العمق 800 - الارتفاع 1000
الحالة	جيد، مع أسنان
حالة القارنة	جيد
نموذج المرفقات الثاني	غير متوفر
الحجم	غير متوفر
الحالة	غير متوفر

أجزاء الهيكل السفلي

البطانات	40%
أحذية الجنزير	90%
العجلات الوسيطة	60%
عرض الحذاء بالمليمتر:	600
مسافة المسار بالمليمتر:	80
بكرات الحامل	60%
بكرات الجنزير	40%
حلقات المسار	50%
أجزاء العجلة المسننة	70%

إخلاء المسؤولية

---فاصل---

تُعرض جميع المعدات والأصول للبيع "كما هي، وفي مكانها"، دون أي ضمانات صريحة أو ضمنية.

---فاصل---



المعدات والاليات | تقويم المزادات

تستند معلومات المعدات ونتائج الفحص حصريًا إلى الملاحظات البصرية التي تم إجراؤها وقت الفحص. لا يقدم مفتشو Plant & Equipment والبايعون والموردون أي إقرارات أو ضمانات بشأن دقة المعلومات المقدمة، بما في ذلك سنة الصنع، وساعات التشغيل، والمسافة المقطوعة، والامتثال، والمواصفات، والأداء، أو حالة تشغيل المعدات.

يتم تقديم أي ضمانات فيما يتعلق بالساعات الفعلية أو الأميال أو الكيلومترات؛ تقرير الفحص يعكس فقط ما يمكن أن يكون لوحظ بصريا .

