

تقرير الفحص – 2006 كاتربيلر TH580B

الموقع: دبي، الإمارات العربية المتحدة | رقم التعريف: ١٤١٣٢٧٣

الميزات الرئيسية والحالة

ملصق شهادة السلامة	لا يوجد
نظام الدفع الرباعي القائم على المحور	نعم (لا يعمل)
تعمل بالطاقة الكهربائية	لا يوجد
دليل أجزاء المعدات	لا يوجد
نظام التشغيل الكهربائي	لا يوجد
الزمو	لا يوجد
إنذار التحرك	لا يوجد
دليل المشغل	لا يوجد
ملصق الامتثال للانبعاثات	لا يوجد
مزودة بمحرك ديزل	نعم
كاميرا خلفية	لا يوجد

تفاصيل مقصورة المشغل

مسند المقعد والذراع	بحاجة تنجيد
أذرع التحكم، مفاتيح التحكم	بحاجة تغيير
شاشة لوحة القيادة، العدادات	لا تعمل
رسائل إنذارات التحذير	لا تعمل
النظام الكهربائي	بحاجة صيانة كاملة
النوافذ/المرايا/المساحات	النافذة الامامية مشعورة
السجاده الارضيه	جيد

المحرك

طراز المحرك	3054E
نظام الحقن	ميكانيكي
التسريبات	تسريب بسيط
حالة زيت المحرك	جيد
الغام – كاتم الصوت	لم يتم فحصه
دخان الغام	لم يتم فحصه
نظام تبريد المحرك	جيد



شركة باندي لمزادات ش.ذ.م.م

دبي، صندوق بريد: 71530، دبي، الإمارات العربية المتحدة

هاتف: +97148861125

www.PlantAndEquipment.com

لم يتم فحصه
لم يتم فحصه
لم يتم فحصه
بحاجة صيانة كهربائية

النفخ الداخلي
السيور - الفلاتر
سائل التبريد
العزم

الفحص البصري الخارجي

جيد, لحام بسيط في قاعدة اسطوانة الرفع
جيد
جيد, مكسور قليلا
جيد
لا يوجد
جيد, بعض الاجزاء معاد طلائها
جيد
جيد
لم يتم فحصه (بحاجة صيانة كهرباء)
جيد

الشاصيه
الصفائح المعدنيه
الأبواب الجانبيه
البوم
وصلات/مجرى البوم
حالة الطلاء
حاله الراديتير
الجوانب
اذرع التثبيت
البطاريات

نظام الهيدروليك

جيد
لم يتم فحصه (بحاجة صيانة كهرباء)
لم يتم فحصه (بحاجة صيانة كهرباء)
لم يتم فحصه (بحاجة صيانة كهرباء)
لم يتم فحصه (بحاجة صيانة كهرباء)
لم يتم فحصه
لم يتم فحصه
لم يتم فحصه
تسريبات بسيطة

الخراطيم , الخطوط
مضخة الهيدروليك - الصمامات
اسطوانات التوجيه
أسطوانة رفع البوم
أسطوانات البوم التلسكوبيه
أسطوانة إمالة العربيه
أسطوانات تسوية العربيه
أسطوانات التثبيت
تسريبات هيدروليكية

نظام نقل الحركة

لم يتم فحصه (بحاجة صيانة كهرباء)
لم يتم فحصه (بحاجة صيانة كهرباء)
شبه اوتوماتيكي
لم يتم فحصه (بحاجة صيانة كهرباء)

الجيربوكس
نقل غيار السرعة
علبة الجيربوكس
المحور الامامي/ الخلفي



الاختبار المحدود وفحص الحركة

القيادة للامام	لم يتم فحصه (بحاجة صيانة كهرباء)
القيادة للخلف	لم يتم فحصه (بحاجة صيانة كهرباء)
التوجيه	لم يتم فحصه (بحاجة صيانة كهرباء)(الخلفي بحاجة صيانة)
عناصر التحكم في وظائف الالية	لم يتم فحصه (بحاجة صيانة كهرباء)
امتداد البوم	لم يتم فحصه (بحاجة صيانة كهرباء)
حركة ميلان الشوكة	لم يتم فحصه (بحاجة صيانة كهرباء)
رولمانات العجلات	لم يتم فحصه (بحاجة صيانة كهرباء)
تحكم المنصة	لم يتم فحصه (بحاجة صيانة كهرباء)
نظام الفرامل	لم يتم فحصه (بحاجة صيانة كهرباء)
الرفع	لم يتم فحصه (بحاجة صيانة كهرباء)

حالة العجلات / النوع / الحجم

المحور 1 يمين	80% tubeless offroad 15,5/18-24
المحور 1 يسار	80% tubeless offroad 15,5/18-24
المحور 2 يمين	70% tubeless offroad 15,5/18-24
المحور 2 يسار	80% tubeless offroad 15,5/18-24

يتم تقديم أي ضمانات فيما يتعلق بالساعات الفعلية أو الأميال أو الكيلومترات؛ تقرير الفحص يعكس فقط ما يمكن أن يكون لوحظ بصريا .

