

تقرير الفحص – 2018 هونداي R220-9S

الموقع: دبي، الإمارات العربية المتحدة | رقم التعريف: ١٤٠٢٠٣٣

الميزات الرئيسية والحالة

لا يوجد	ملصق شهادة السلامة
لا يوجد	صمام عدم رجوع هيدروليكي للبوم
لا يوجد	نظام البوم قابل للتعديل
لا يوجد	نظام التشحيم التلقائي
لا يوجد	صمام عدم رجوع هيدروليكي للذراع
لا يوجد	DPF نظام حماية البيئة
نعم	توصيلات هيدروليكية للمطرقة
لا يوجد	خطوط هيدروليكية للربط
لا يوجد	نظام البيئة AddBlue
لا يوجد	صفائح التثبيت
نعم	مقرنة سريعة
لا يوجد	زموور

مقصورة القيادة

جيد	المقعد ومساند الذراع
جيد، القفل بحاجة تصليح	باب الكابينة والأغطية
جيد	المفاتيح والمقود
الزجاج الأمامي مشعور، المرايا مفقودة	النوافذ والمرايا
جيد	الشاشة والمؤشرات
جيد	أضواء اجهزة القياس والتحذير
مفقود	المرشحات والماسحات
لا يعمل	تكييف الهواء\سخان
جيد	سجادة ارضية
جيد	هيكل الكبينة
جيد	النظام الكهربائي

المحرك

ميكانيكلي	نظام الحقن
CUMMINS B5.9-C	طراز المحرك



المعدات والآليات | تقويم المزادات

حالة نظام التبريد	جيد
حالة الزيت	جيد
سائل التبريد	جيد، الماء العادي
العام وكاتم الصوت	جيد
الفلاتر والسيور	جيد
الدخان	طبيعي
النفخ الداخلي	طبيعي
الممانعات والتسريبات	جيد

الفحص البصري الخارجي

الهيكل وجسم المعدة	جيد، مطعوج قليلا
إغطية وصفائح	جيد، طعج بسيط
غطاء المحرك	جيد
أبواب جانبية	جيد
سلالم ومماسك الايدي	جيد
البوم	جيد
حالة المصدات والممشى	جيد
الذراع	جيد، لحام بسيط من جهة السطل
الأضواء	أحد الأضواء يعمل
البطاريات	جيد
حالة الاغطية الداخلية للكابينة	جيد
طلاء خارجي	جيد، صدأ بسيط

نظام الهيدروليك

تسريبات هيدروليكية	جيد، تسريبات بسيطة
إسطوانة البوم	جيد
مجموعة المضخة والصمامات	جيد
إسطوانة السطل	جيد
إسطوانة الذراع	جيد
محرك الدوران	جيد، تسريب بسيط

اختبار وظيفي محدود

دبابيس البوم	جيد
الرفع الذاتي للحفار	جيد



المعدات والآليات | تقويم المزادات

دبوس الذراع	جيد
صوت مضخة الهيدروليك	جيد
دبوس السطل	جيد
محور الدوران	جيد
اختبار الدوران والكبح	جيد
قوة الدفع	جيد

الأدوات

نوع الاداة	سطل حفر
المقاس	mm العرض 1150, الارتفاع 1200, العمق 800
حالة الاداة	جيد, القاع متضرر قليلا
حالة القارنة	جيد
نوع الاداة الثانية	لا يوجد
قياس	لا يوجد
الحالة	لا يوجد

<html>الهيكل السفلي العمر الافتراضي المتبقي مم</html>%</html>

المحامل	40%
صفائح الجنزير	40%
الإيدلر	35%
عرض الصفيحة بال م م:	600mm
حجم الخطوة بال م م:	70mm
بكرات الجنزير العلوية	20%
بكرات الجنزير السفلية	30%
مفصلات الجنزير	40%
أسنان الترس	60%

يتم تقديم أي ضمانات فيما يتعلق بالساعات الفعلية أو الأميال أو الكيلومترات؛ تقرير الفحص يعكس فقط ما يمكن أن يكون لوحظ بصريا .

