

تقرير الفحص – 2004 كاتربيلر M318

الرقم التسلسلي: CAT0M318E8AL03273 | ساعات: ٢٠٣٢٩ | الموقع: دبي، الإمارات العربية المتحدة | رقم التعريف: ٧٩٥

الميزات الرئيسية والحالة

لا يوجد	ملصق شهادة السلامة
نعم	صمام عدم الرجوع الهيدروليكي للذراع
نعم	نظام بوم قابل للتعديل
لا يوجد	نظام التشحيم التلقائي
لا يوجد	صمام عدم الرجوع هيدروليكي للذراع
لا يوجد	الكاميرا الخلفية
لا يوجد	وصلة سريعة
نعم	خطوط المطرقة الهيدروليكية
نعم	خطوط هيدروليكية للقص والاتصاق
لا يوجد	شفرة المثبت
لا يوجد	زموور
نعم	شفرة خلفية

تفاصيل مقصورة المشغل

جيد	المقعد ومساند الذراع
جيد	أبواب وأغطية الكابينة
يعمل	أذرع التحكم، عصا التحكم
جيد	النوافذ والمرايا
لا يعمل	شاشة لوحة القيادة، العدادات
لا يعمل	رسالة إنذارات التحذير
لا يعمل	مساحات ومرشات
لا يعمل	نظام تكييف الهواء والتدفئة
لا يوجد	غطاء أرضية الكابينة
جيد، لا حماية	هيكل الكابينة، حماية
يحتاج صيانة	النظام الكهربائي

المحرك والأداء

ميكانيكلي	نوع حقن الوقود
-----------	----------------



3116T	طراز المحرك
جيد	نظام تبريد المحرك
جيد	فحص زيت المحرك
طبيعي	النفخ الداخلي
جيد	نظام العادم وكاتم الصوت
جيد، أنبوب فلتر الهواء مكسور	الأحزمة وفلاتر الهواء/الزيت
طبيعي	دخان
جيد، الماء العادي	سائل التبريد
بسيط	التسريبات والأختام

الحالة الخارجية والفحص البصري

جيد	الجسم الرئيسي وإطار المسار
جيد	الأغطية والأغطية الواقية
جيد	غطاء المحرك
جيد	أبواب الوصول الجانبية
جيد	الدرجات ومماسك الايدي
جيد	حالة البوم
جيد	حالة المصدات والمنصة
ملحومة	حالة الذراع
تعمل	أضواء
تحتاج تبديل	فحص البطارية
جيد	ثقل موازن
جيد، معاد طلائها بالازرق	حالة الطلاء الخارجي

النظام الهيدروليكي

بسيط	تسريبات هيدروليكية
يعمل	أسطوانة البوم الهيدروليكية
يعمل، ضعيفة	المضخة الهيدروليكية وكتلة الصمام
لا تعمل	أسطوانة المونو بوم
يعمل	الأسطوانة الهيدروليكية للسطل
يعمل	الاسطوانة الهيدروليكية للذراع
طبيعي	فحص ضوضاء المضخة
لا يوجد	أسطوانة الميلان للسطل
يعمل	أسطوانات الشفرة



ناقل الحركة وناقل الحركة

ناقل الحركة	يعمل
المحاور	جيد
المفصل الدوار	جيد
المفصل التفاضلي	جيد

الاختبار والتشغيل الوظيفي المحدود

حالة دبابيس الرافعة	جيد، فضاوة بسيطة
اختبار الرفع الذاتي للحفارة	ضعيف
حالة دبابيس الذراع	جيد
فحص ضوضاء المضخة الهيدروليكية	طبيعي
الفرامل و فرامل الركن	ضعيف
قفل التعليق	جيد
حالة دبابيس السطل	جيد
فحص حركة محمل حلقة الدوران	يعمل
اختبار محرك التآرج و فرامله	لا يعمل
اختبار قوة الدفع	ضعيف
قفل الحلقة الدوارة	جيد

أداة العمل

نوع الأداة	سطل
مقاس	العرض 930, الارتفاع 1000, العمق 700 مم
حالة	جيد
حالة الوصلة	جيد
نوع الأداة الثاني	شفرة خلفية
مقاس	العرض 2750, الارتفاع 550 مم
حالة	جيد

العمر المتبقي المقدر للإطارات %

الجبهة اليمنى	30%
الجبهة اليسرى	20%
الجزء الخلفي الأيمن	20%
الجزء الخلفي الأيسر	20%



المعدات والآليات | تقويم المزادات

10.00R20
تيوب (على الطرق)
لا يوجد
بسيط
مفقودة 7

مقاس
النوع
حلقات فاصلة
الأضرار / الجروح
الصواميل

يتم تقديم أي ضمانات فيما يتعلق بالساعات الفعلية أو الأميال أو الكيلومترات؛ تقرير الفحص يعكس فقط ما يمكن أن يكون لوحظ بصريا .

