

تقرير الفحص – 2013 هوندا CITY

الرقم التسلسلي: MRHGM2648DP030948 | كم: ٢٠٨٢٢٦ | الموقع: دبي، الإمارات العربية المتحدة | رقم التعريف: ٧٣٩

المميزات الرئيسية والحالة

نظام الدفع الرباعي	لا يوجد
القاطر	لا يوجد
الإطار الاحتياطي	لا يوجد
أضواء زينون	لا يوجد
زموور	نعم
كاميرا خلفية	لا يوجد
نظام تكييف الهواء	نعم
راديو	نعم
7 ركاب	لا يوجد
ناقل الحركة خلف المقود	نعم

مقصورة القيادة

حالة المقاعد	جيد
مفاتيح التحكم	جيد
شاشة العدادات	جيد
مكيف الهواء	جيد
حالة السقف	جيد
ابواب والاغطية	جيد
النوافذ	جيد
المرشحات والماسحات	جيد، صوت في محرك الماسحات
سجادة أرضية	جيد

المحرك

طراز المحرك	I-VTEC
التسريبات	جيد
حالة الزيت	جيد
نظام العادم	جيد
نظام تبريد المحرك	جيد، كولانت طبيعي



المعدات والآليات | تقويم المزادات

بينزين

جيد

طبيعي

جيد

جيد

1500cc\1.5L

نوع المحركات

صوت المحرك

النفخ الداخلي

السيور

عزم المحرك

حجم المحرك

الفحص البصري الخارجي

الشاصيه

غطاء أسفل المحرك

ماسكات البواب

الطلاء

حالة المبرد

الصادمات

حالة الأضواء

جيد, خدش في العارضة السفلية اليسرى

مفقود

جيد

جيد, قطعتين معاد طلائها

جيد

جيد

جيد

القيادة

القيادة للأمام

القيادة للخلف

المكابح

التوجيه

محامل العجلات

نظام التعليق

مكابح التوقف

جيد

جيد

جيد

جيد

جيد

جيد

جيد

ناقل الحركة

المحاور

غير بوكس

نوع ناقل الغيار

عمود ومفصلات نقل الحركة

المفاصل

جيد

جيد

جيد, اتوماتيك

جيد

جيد

الإطارات

المحور الامامي

-



المعدات والآليات | تقويم المزادات

NEXEN	النوع
2023 - 40%	العمر الافتراضي للإطار الأيمن
2023 - 40%	العمر الافتراضي للإطار الأيسر
جيد	الضرر والقطع
-	المحور الخلفي
ROADMARCH\ BRIDGESONE	النوع
2022 - 50%	العمر الافتراضي للإطارات اليمنى
2021 - 40%	العمر الافتراضي للإطارات اليسرى
جيد	الضرر والقطع

يتم تقديم أي ضمانات فيما يتعلق بالساعات الفعلية أو الأميال أو الكيلومترات؛ تقرير الفحص يعكس فقط ما يمكن أن يكون لوحظ بصريا .

