

# PLANT & EQUIPMENT

## تقرير الفحص – 2015 كاتربيلر 966H

الرقم التسلسلي: CAT0966HJBJ601493 | ساعات: ٢٧٤٤٤ | الموقع: دبي، الإمارات العربية المتحدة | رقم التعريف: ١١٧٤

### الميزات الرئيسية والحالة

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| ملصق شهادة السلامة                    | غير متوفر |
| نظام التشحيم التلقائي                 | غير متوفر |
| الصمام الهيدروليكي المساعد            | غير متوفر |
| دليل قطع غيار المعدات                 | غير متوفر |
| نظام تكييف هواء                       | جيد       |
| نظام الدفع الهيدروستاتيكي (Hydrostat) | غير متوفر |
| نظام التوجيه التكميلي                 | جيد       |
| دليل المشغل                           | غير متوفر |
| ملصق الامتثال لمعايير الانبعاثات      | غير متوفر |
| قارنة التثبيت السريع                  | غير متوفر |
| نظام وزن الحمولة                      | غير متوفر |
| وظيفة البوق                           | جيد       |

### تفاصيل كابينة المشغل

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| المقعد ومسند الذراع             | جيد                               |
| أبواب الكابينة والأغطية         | جيد                               |
| وحدات تحكم، أذرع التحكم         | جيد                               |
| النوافذ والمرآيا                | جيد                               |
| شاشة لوحة القيادة، أجهزة القياس | جيد                               |
| رسائل إنذار التحذير             | 96-3, 351-13, 274-3               |
| غسالة، ماسحات                   | حالة جيدة، المساحة الخلفية مفقودة |
| نظام تكييف هواء والتدفئة        | جيد                               |
| غطاء أرضية الكابينة             | جيد                               |
| هيكل الكابينة، الحاجز           | جيد                               |
| النظام الكهربائي                | يحتاج إلى صيانة بسيطة             |

### محركات والأداء

|                |          |
|----------------|----------|
| نوع حقن الوقود | الكثروني |
|----------------|----------|

شركة باندي لمزادات ش.ذ.م.م

دبي، صندوق بريد: 71530، دبي، الإمارات العربية المتحدة

هاتف: +97148861125

[www.PlantAndEquipment.com](http://www.PlantAndEquipment.com)



# PLANT & EQUIPMENT

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| C11           | طراز المحرك                     |
| جيد           | نظام تبريد المحركات             |
| جيد           | فحص زيت المحرك                  |
| طبيعي         | التسرب                          |
| جيد           | نظام العادم وكاتم الصوت         |
| جيد           | الأحزمة وفلتر الهواء/فلتر الزيت |
| طبيعي         | الدخان                          |
| الماء العادي  | سائل التبريد                    |
| تسريبات خفيفه | تسريبات السوائل                 |

## حالة الهيكل الخارجي والفحص البصري

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| جيد                      | الإطار الرئيسي وذراع الرفع |
| جيد                      | غطاء المحرك                |
| جيد                      | سلام الصعود والدرازينات    |
| جيد                      | حالة الطلاء الخارجي        |
| جيد                      | حالة الثقل الموازن         |
| جيد                      | مصدات العجلات              |
| جيد                      | فحص المصابيح               |
| جيد                      | فحص البطارية               |
| جيد                      | الأغطية                    |
| غطاء المحرك الأيسر مفقود |                            |

## فحص مجموعة نقل الحركة

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| جيد             | المحاور والتروس التفاضلية     |
| تسرب بسيط للزيت | صندوق التروس لناقل الحركة     |
| جيد             | قوة مجموعة نقل الحركة         |
| جيد             | فحص ضوضاء ناقل حركة           |
| جيد             | حالة الوصلة يونيفرسال الكونية |
| شبه أوتوماتيكي  | نوع تروس النقل                |

## النظام الهيدروليكي

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| حسناً، تسريبات خفيفة | التسريبات الهيدروليكية              |
| حسناً، تسرب بسيط     | الرافعة والميل الرافعة الهيدروليكية |
| حسناً، تسرب بسيط     | الرافعات الهيدروليكية لنظام التوجيه |
| جيد                  | المضخات والصمامات الهيدروليكية      |



# PLANT & EQUIPMENT

## اختبار وظيفي محدود وتشغيل

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| جيد                               | اختبار وظيفة التوجيه   |
| جيد، الترس الأمامي الثاني لا يعمل | اختبار تشغيل ناقل حركة |
| جيد                               | اختبار توقف المحمل     |
| جيد                               | اختبار نظام الفرامل    |
| جيد                               | فحص حركة المفصل        |
| جيد، مسامير الدلاء مفكوكة قليلاً  | مسامير تثبيت اللودر    |

## مرفقات

|                                          |                            |
|------------------------------------------|----------------------------|
| العرض 3200، الارتفاع 1500، العمق 1000 مم | عرض الدلاء وسعتها          |
| تلف طفيف                                 | حالة قاع الجرافة           |
| جيد                                      | حالة ايدج الجرافة وأسنانها |
| جيد                                      | حالة جوانب الجرافة         |
| جيد                                      | قارنة المرفقات             |

## فحص الإطارات

|                        |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| -                      | الجانب الأيمن الأمامي                 |
| MAXAM، 26.5R25         | تفاصيل العلامة التجارية وحجم الإطارات |
| 70%                    | النسبة المئوية للعمر المتبقي للإطارات |
| حالة جيدة، بدون أنبوب  | ملاحظات حول حالة الإطارات             |
| جيد                    | جنوط العجلات والصواميل                |
| -                      | الجانب الأيسر الأمامي                 |
| 26.5R25 اي تي ار، 26.5 | تفاصيل العلامة التجارية وحجم الإطارات |
| 50%                    | النسبة المئوية للعمر المتبقي للإطارات |
| حالة جيدة، بدون أنبوب  | ملاحظات حول حالة الإطارات             |
| جيد                    | جنوط العجلات والصواميل                |
| -                      | الجانب الأيمن الخلفي                  |
| MAXAM، 26.5R25         | تفاصيل العلامة التجارية وحجم الإطارات |
| 70%                    | النسبة المئوية للعمر المتبقي للإطارات |
| حالة جيدة، بدون أنبوب  | ملاحظات حول حالة الإطارات             |
| جيد                    | جنوط العجلات والصواميل                |
| -                      | الخلف الأيسر                          |
| 26.5R25 أدفانس         | تفاصيل العلامة التجارية وحجم الإطارات |
| 70%                    | النسبة المئوية للعمر المتبقي للإطارات |

## شركة باندي لمزادات ش.ذ.م.م

دبي، صندوق بريد: 71530، دبي، الإمارات العربية المتحدة  
هاتف: +97148861125

[www.PlantAndEquipment.com](http://www.PlantAndEquipment.com)



# PLANT & EQUIPMENT

حالة جيدة، بدون أنبوب  
جيد

ملاحظات حول حالة الإطارات  
جنوط العجلات والصواميل

## إخلاء المسؤولية

---فاصل---

تُعرض جميع المعدات والأصول للبيع "كما هي، وفي مكانها"، دون أي ضمانات صريحة أو ضمنية.

---فاصل---

تستند معلومات المعدات ونتائج الفحص حصريًا إلى الملاحظات البصرية التي تم إجراؤها وقت الفحص. لا يقدم مفتشو Plant & Equipment والبائعون والموردون أي إقرارات أو ضمانات بشأن دقة المعلومات المقدمة، بما في ذلك سنة الصنع، وساعات التشغيل، والمسافة المقطوعة، والامتثال، والمواصفات، والأداء، أو حالة تشغيل المعدات.

يتم تقديم أي ضمانات فيما يتعلق بالساعات الفعلية أو الأميال أو الكيلومترات؛ تقرير الفحص يعكس فقط ما يمكن أن يكون لوحظ بصريا .

