

تقرير الفحص – 2015 كاتربيلر 966H

الرقم التسلسلي: CAT0966HCBJ601214 | ساعات: ٣٤٨٨٩ | الموقع: دبي، الإمارات العربية المتحدة | رقم التعريف: ٩٨٤

المميزات الرئيسية والحالة

لايوجد	ملصق شهادة السلامة
لايوجد	نظام تشحيم تلقائي
لايوجد	صمام هيدروليكي مساعد
لايوجد	دليل قطع غيار المعدة
نعم	نظام مكيف الهواء
لايوجد	نظام القيادة الهيدروستاتي
نعم	نظام التوجيه الاضافي
لايوجد	دليل المشغل
لايوجد	ملصق المتثال للانبعاثات
لايوجد	القارنة السريعة
لايوجد	نظام وزن الحمولة
لايوجد	زمور

المقصورة

جيد، الكرسي بحاجة غطاء	المقعد، مساند اليد
جيد	عصا التحكم - العتلات
صعوبه في الرؤيه بسبب احتراق خفيف بفعل الشمس	المؤشرات وشاشة العرض
صعوبه في الرؤيه بسبب احتراق خفيف بفعل الشمس	اضوء التنبيهات
التبريد ضعيف	مكيف الهواء - تسخين
جيد	حالة المقصورة
جيد	باب المقصورة
جيد	النوافذ - المرايا
جيد	ماسح النافذة - المرشحات
خدوش بسيطه	سجادة
جيد	هيكل المقصورة - الحماية
يحتاج بعض الصيانه	النظام الكهربائي



المحرك

نظام الحقن	الكثروني
التسريبات	لا يوجد
حالة زيت المحرك	يحتاج تبديل
العام - كاتم الصوت	جيد
دخان العام	طبيعي
طراز المحرك	CAT C11
نظام تبريد المحرك	جيد
النفخ الداخلي	طبيعي
السيور - الفلاتر	جيد
سائل التبريد	ماء عادي

الفحص البصري الخارجي

الشاصيه - ذراع الرفع	جيد
غطاء المحرك	جيد
السلام ومماسك الايدي	السلم اليمين الخلفي يحتاج الى لحام خفيف
حالة الطلاء	جيد
الموازن (الثقل الخلفي)	جيد
مصدات العجلات	جيد
الأضواء	جيد يحتاج ضوءين
البطاريات	جيد

ناقل الحركة

المحاور - الدفرنس	جيد
ناقل الحركة	جيد
قوة الدفع	جيد
اصوات ناقل الحركة	جيد
المفصل الرئيسي	جيد
نقل الحركة	سيمي اوتوماتيك

نظام الهيدروليك

تسريبات هيدروليكية	جيد
اسطوانة الرفع والامالة	اسطوانة الاماله فيها لحام بسيط و ليك خفيف



المعدات والآليات | تقويم المزادات

جيد	القيادة المدارية
جيد	اسطوانات التوجيه
جيد	مضخة الهيدروليك - الصمامات

الاختبار المحدود وفحص الحركة

جيد	التشغيل والقيادة
القيصر الثالث يحتاج الى صيانه	نقل الحركة
جيد	الرفع الذاتي
يحتاج الى بعض الصيانه	نظام الكبح
جيد	اللعاب المفصلي
دبوس الاماله يحتاج الى صيانه	دبابيس السطل
جيد	مساعدا التوجيه

العدة

العرض 3100, الارتفاع 1400, العمق 1150 مم	السطل
جيد كسر بسيط	حالة السطل
كدمات خفيفه بدون اسنان	حافة السطل - حالة الأسنان
جيد	حالة الجوانب
جيد	القارئة

العجلات

-	الأمامي الأيمن
TRIANGLE 26.5 R 25	النوع - القياس - المنشأ
40%	العمر الافتراضي
جيد	ملاحظات الحالة
جيد	حواف المعدن - الصواميل
-	الأمامي الأيسر
TRIANGLE 26.5 R 25	النوع - القياس - المنشأ
40%	العمر الافتراضي
جيد	ملاحظات الحالة
جيد	حواف المعدن - الصواميل
-	الخلفي الأيمن
TRIANGLE 26.5 R 25	النوع - القياس - المنشأ
40%	العمر الافتراضي



المعدات والآليات | تقويم المزادات

ملاحظات الحالة	جيد
حواف المعدن - الصواميل	جيد
الخليفي الأيسر	-
النوع - القياس - المنشأ	TRIANGLE 26.5 R 25
العمر الافتراضي	40%
ملاحظات الحالة	جيد
حواف المعدن - الصواميل	جيد

إخلاء المسؤولية

تُعرض جميع المعدات والأصول للبيع «كما هي، وفي مكانها»، دون أي ضمانات صريحة أو ضمنية.

تستند معلومات المعدات ونتائج الفحص حصرياً إلى الملاحظات البصرية التي تم تسجيلها وقت الفحص. ولا يقدم مفتشو شركة Plant & Equipment ولا البائعون ولا المرسلون أي إقرارات أو ضمانات بشأن دقة المعلومات المقدمة، بما في ذلك سنة الصنع، وساعات التشغيل، والمسافة المقطوعة، والامتثال للمعايير، والمواصفات، والأداء، أو حالة تشغيل المعدات.

يتم تقديم أي ضمانات فيما يتعلق بالساعات الفعلية أو الأميال أو الكيلومترات؛ تقرير الفحص يعكس فقط ما يمكن أن يكون لوحظ بصرياً.

