

PLANT & EQUIPMENT

تقرير الفحص – 2015 هيونداي R210W-7

الرقم التسلسلي: 921W71144 | ساعات: ٥٠٨٨ | الموقع: دبي، الإمارات العربية المتحدة | رقم التعريف: ٦٦٣

الميزات الرئيسية والحالة

ملصق شهادة السلامة	غير متوفر
صمام عدم الرجوع الهيدروليكي للبوم	غير متوفر
نظام ذراع قابل للتعديل	غير متوفر
نظام التشحيم التلقائي	غير متوفر
صمام فحص هيدروليكي للذراع	غير متوفر
الكاميرا الخلفية	غير متوفر
وصلة سريعة	غير متوفر
خطوط المطرقة الهيدروليكية	نعم
خطوط هيدروليكية للقص والالتصاق	غير متوفر
مونو بوم	غير متوفر
شفرة التثبيت	نعم
زمرور	غير متوفر
شفرة خلفية	نعم
راديو	لا يعمل

تفاصيل كابينة المشغل

المقعد ومساند الذراع	نعم
أبواب وأغطية الكابينة	نعم
أذرع التحكم، عصا التحكم	نعم
النوافذ والمرايا	نعم
شاشة لوحة القيادة، العدادات	نعم
رسالة إنذارات التحذير	نعم
المرش والمساوحات	نعم
نظام تكييف الهواء والتدفئة	لا يعمل
غطاء أرضية الكابينة	نعم
هيكل الكابينة، الحماية	حسناً، لا يوجد حماية
النظام الكهربائي	بحاجة الى صيانة

المحرك والأداء

شركة باندي لمزادات ش.ذ.م.م

دبي، صندوق بريد: 71530، دبي، الإمارات العربية المتحدة

هاتف: +97148861125

www.PlantAndEquipment.com



PLANT & EQUIPMENT

ميكانيكي	نوع نظام حقن الوقود
جيد	تسربات السوائل
جيد	فحص زيت المحرك
جيد	نظام العادم وكاتم الصوت
طبيعي	دخان العادم
B5.9 C كومينز	تفاصيل طراز المحرك
جيد	نظام تبريد المحرك
طبيعي	فحص المحرك
جيد	الأحزمة وفلاتر الهواء/الزيت
جيد، الماء العادي	سائل التبريد

الحالة الخارجية والفحص البصري

جيد	الإطار الرئيسي وإطار المسار
جيد	الأغطية والأغطية الواقية
جيد	غطاء المحرك
جيد	أبواب الوصول الجانبية
جيد	الدرجات ومماسك الايدي
جيد	حالة البوم
جيد	حالة المصدات ومنصة العرض
جيد، لحام بسيط	حالة الذراع
جيد، تحتاج المصاييح إلى توصيل الأسلاك	أضواء
جيد	فحص البطارية
جيد	ثقل موازن
جيد، معاد طلائها	حالة الطلاء الخارجي

النظام الهيدروليكي

جيد	تسربات هيدروليكية
جيد، تسرب زيت طفيف على اليسار	أسطوانة البوم
جيد	مضخة هيدروليكية وكتلة صمام
غير متوفر	أسطوانة رفع مونو
جيد	أسطوانة السطل
جيد	أسطوانة الذراع
جيد	فحص ضوضاء المضخة
غير متوفر	أسطوانة ميلان السطل

شركة باندي لمزادات ش.ذ.م.م

دبي، صندوق بريد: 71530، دبي، الإمارات العربية المتحدة

هاتف: 97148861125

www.PlantAndEquipment.com



PLANT & EQUIPMENT

جيد
جيد، تسرب زيت بسيط

أسطوانات التثبيت
أسطوانة التعليق

ناقل الحركة ونقل العزم

اتوماتيك
جيد
جيد
جيد

غيار السرعة
المحاور
المفصل الدوار
المفصل التفاضلي

الاختبار والتشغيل الوظيفي المحدود

جيد، فضفاض قليلا
جيد
جيد
جيد
جيد
غير متوفر
جيد
جيد
جيد
جيد
غير متوفر

حالة دبابيس اليوم
اختبار الرفع الذاتي للحفارة
حالة دبابيس الذراع
فحص ضوضاء المضخة الهيدروليكية
الفرامل و فرامل الركن
قفل التعليق
حالة دبابيس الدلو
فحص حركة حلقة الدوران
اختبار محرك الدوران وفرامله
اختبار قوة الدفع
قفل الحلقة الدوارة

الأدوات

سطل حفر
ارتفاع 1100 مم، عرض 970 مم، عمق 700 مم
جيد
جيد

نوع الأداة
مقاس
حالة
حالة القارنة

العمر الافتراضي المتبقي المقدر للإطارات %

70%
70%
70%
70%
10.00R20

الامامي اليمين
الامامي اليسار
الخلفي الأيمن
الخلفي الأيسر
مقاس

شركة باندي لمزادات ش.ذ.م.م

دبي، صندوق بريد: 71530، دبي، الإمارات العربية المتحدة

هاتف: +97148861125

www.PlantAndEquipment.com



PLANT & EQUIPMENT

التوأم
مفقودة
ملبس

النوع
حلقات فاصلة
الأضرار / الجروح

يتم تقديم أي ضمانات فيما يتعلق بالساعات الفعلية أو الأميال أو الكيلومترات؛ تقرير الفحص يعكس فقط ما يمكن أن يكون لوحظ بصريا .



شركة باندي لمزادات ش.ذ.م.م
دبي، صندوق بريد: 71530، دبي، الإمارات العربية المتحدة
هاتف: +97148861125
www.PlantAndEquipment.com