

تقرير الفحص – 2016 كاتربيلر GC TH417C

الرقم التسلسلي: YC5A1251JNMM00222 | ساعات: ٢٢٢٥٩ | الموقع: دبي، الإمارات العربية المتحدة | رقم التعريف: ٧٧٦

الميزات الرئيسية والحالة

لا يوجد	ملصق شهادة السلامة
لا يوجد	نظام الدفع الرباعي القائم على المحور
لا يوجد	تعمل بالطاقة الكهربائية
لا يوجد	دليل أجزاء المعدات
لا يوجد	نظام التشغيل الكهربائي
لا يوجد	الزموور
لا يوجد	إنذار التحرك
لا يوجد	دليل المشغل
لا يوجد	ملصق الامتثال للانبعاثات
نعم	مزودة بمحرك ديزل
لا يوجد	كاميرا خلفية
(نعم 3 أوضاع)	أوضاع التوجيه المميزة

تفاصيل مقصورة المشغل

يحتاج تنجيد	مسند المقعد والذراع
جيد	أذرع التحكم، مفاتيح التحكم
الشاشة بحاجة تبديل	شاشة لوحة القيادة، العدادات
كود 437	رسائل إنذارات التحذير
جيد، 1- حساس مكسور	النظام الكهربائي
جيد، زجاج الباب مكسور	النوافذ/المرايا/المساحات
جيد، ليست أصلية	السجادة الأرضية
لا يبرد	مكيف الهواء

المحرك

TCD 3.6 L4*	طراز المحرك
الالكتروني	نظام الحقن
جيد	التسريبات
جيد	حالة زيت المحرك



جيد	الغامد - كاتم الصوت
طبيعي	دخان الغامد
جيد	نظام تبريد المحرك
طبيعي	النفخ الداخلي
جيد	السيور - الفلاتر
جيد، الماء العادي	سائل التبريد
جيد	العزم

الفحص البصري الخارجي

جيد	الشاصيه
جيد	الصفائح المعدنيه
جيد	الأبواب الجانيه
جيد	البوم
جيد	وصلات/مجرى البوم
جيد	حالة الطلاء
جيد	حاله الراديبتر
جيد	الجوانب
جيد	اذرع التثبيت
جيد	البطاريات
جيد، 1 مكسور، 3 تحتاج لمبات	الأضواء
جيد، كسر بسيط	الرفارف

نظام الهيدروليك

جيد	الخراطيم ، الخطوط
جيد	مضخة الهيدروليك - الصمامات
جيد، الامامي اليسار تسريب زيت بسيط	اسطوانات التوجيه
جيد	أسطوانة رفع البوم
جيد	أسطوانات البوم التلسكوبيه
لا يوجد	أسطوانة إمالة العربة
جيد	أسطوانات تسوية العربة
جيد	أسطوانات التثبيت
جيد	تسريبات هيدروليكية

نظام نقل الحركة



جيد	الجيربوكس
شبه اتوماتيك (يد تحكم)	نقل غيار السرعة
جيد	علبة الجيربوكس
جيد	المحور الامامي/ الخلفي

الاختبار المحدود وفحص الحركة

جيد	القيادة للامام
جيد	القيادة للخلف
جيد	التوجيه
جيد	عناصر التحكم في وظائف الالية
جيد	امتداد اليوم
جيد	حركة ميلان الشوكة
جيد	رولمانات العجلات
جيد	تحكم المنصة
جيد	نظام الفرامل
جيد	الرفع

حالة العجلات / النوع / الحجم

20% EUROGRIP 14.00-24 tubless	المحور 1 يمين
30% OTANI 14.00-24 tubless	المحور 1 يسار
30% OTANI 14.00-24 tubless	المحور 2 يمين
30% ASCENSO 14.00-24 tubless	المحور 2 يسار

الأدوات

جيد	حالة القارنة
شوكة	الاداة 1
الطول 1150, العرض 100 مم	الحجم
جيد	الحالة
سطل	الأداة 2
العرض 2350, الارتفاع 800, العمق 500 مم	الحجم
جيد	الحالة

يتم تقديم أي ضمانات فيما يتعلق بالساعات الفعلية أو الأميال أو الكيلومترات؛ تقرير الفحص يعكس فقط ما يمكن أن يكون لوحظ بصريا .



