

المعدات و الاليات | تقويم المزادات

تقرير الفحص - 2017 كاتربيلر L980

الرقم التسلسلي: CAT0980LCD8Z10264 | ساعات: ٢٠٥٦٧ | الموقع: دبي، الإمارات العربية المتحدة | رقم التعريف: ٧٧٣

المميزات الرئيسية والحالة

| | |
|---------|---------------------------|
| لا يوجد | ملصق شهادة السلامة |
| لا يوجد | نظام تشحيم تلقائي |
| لا يوجد | صمام هيدروليكي مساعد |
| لا يوجد | دليل قطع غيار المعدة |
| نعم | نظام مكيف الهواء |
| لا يوجد | نظام القيادة الهيدروستاتي |
| لا يوجد | نظام التوجيه الاضافي |
| لا يوجد | دليل المشغل |
| لا يوجد | ملصق المثال للانبعاثات |
| لا يوجد | القارنة السريعة |
| لا يوجد | نظام وزن الحمولة |
| نعم | زمور |

المقصورة

| | |
|---|-------------------------|
| جيد | المقعد، مساند اليد |
| جيد | المقود، العجلات |
| جيد | المؤشرات وشاشة العرض |
| تنفيذ المعايرة؛ فاصل الماء والوقود ممتلىء | رسائل التحذير |
| جيد | مكيف الهواء - تسخين |
| جيد | حالة المقصورة |
| جيد | باب المقصورة |
| جيد | النوافذ - المرايا |
| جيد، الماسحة الخلفية لا تعمل | ماسح النافذة - المرشات |
| جيد | سجادة |
| جيد، لا حماية | هيكل المقصورة - الحماية |
| جيد | النظام الكهربائي |

المحرك



المعدات و الاليات | تقويم المزادات

| | |
|----------|---------------------|
| الكتروني | نظام الحقن |
| C13 | التسريبات |
| جيد | حالة زيت المحرك |
| جيد | العادم - كاتم الصوت |
| طبيعي | دخان العادم |
| جيد | طراز المحرك |
| جيد | نظام تبريد المحرك |
| طبيعي | الفخ الداخلي |
| جيد | السيور - الفلاتر |
| جيد | سائل التبريد |

الفحص البصري الخارجي

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| جيد | الشاصيه - ذراع الرفع |
| جيد | غطاء المحرك |
| جيد، اول درجة مفقودة | السلالم وممساك اليدي |
| جيد | حالة الطلاء |
| جيد | الموازن (الثقل الخلفي) |
| جيد | مصدات العجلات |
| جيد، يحتاج 3 لمبات | الأضواء |
| جيد | البطاريات |
| 1- باب مفقود، 2 غطاء مفقود | الأبواب الجانبية والاغطية |

ناقل الحركة

| | |
|----------------------------|-------------------|
| جيد | المحاور - الدفرنس |
| جيد، الغيار الثاني لا يعمل | الجيبر بوكس |
| جيد | قوة الدفع |
| جيد | اصوات ناقل الحركة |
| جيد | المفصل الرئيسي |
| نصف اتوماتيك | نقل الغيار |

نظام الهيدروليک

| | |
|-----|------------------------|
| جيد | تسريبات هيدروليکية |
| جيد | اسطوانة الرفع والامالة |
| جيد | القيادة المدارية |



المعدات و الاليات | تقويم المزادات

جيد

جيد

اسطوانات التوجيه

مضخة الهيدروليكي - الصمامات

الاختبار المحدود وفحص الحركة

جيد

جيد، الغيار الثاني لا يعمل

جيد

جيد

جيد

جيد

جيد

جيد

التشغيل والقيادة

نقل الحركة

الرفع الذاتي

نظام الكبح

اللوب المفصلي

دبابيس السطل

مساعد التوجيه

نظام الكهرباء

العدة

العرض 3350, الارتفاع 1500, العمق 1250 (m³ 5.7)

جيد، مصفح

جيد

جيد

جيد

السطل

حالة السطل

حافة السطل - حالة الأسنان

حالة الجوانب

القارنة

العجلات

الأمامي الأيمن

النوع - القياس - المنشأ

العمر الافتراضي

ملاحظات الحالة

حواف المعدن - الصواميل

الأمامي الأيسر

النوع - القياس - المنشأ

العمر الافتراضي

ملاحظات الحالة

حواف المعدن - الصواميل

الخلفي الأيمن

النوع - القياس - المنشأ

(BKT) (29.5R25

70%

جيد، قطع بسيط

جيد

-

(BKT) (29.5R25

30%

بعض الاهتراء و القطع

جيد

-

(BKT) (29.5R25



شركة باندي لمزادات ش.ذ.م.م

دبي، صندوق بريد: 71530، دبي، الإمارات العربية المتحدة

هاتف: +97148861125

www.PlantAndEquipment.com

المعدات و الاليات | تقويم المزادات

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| 80% | العمر الافتراضي |
| جيد | ملاحظات الحالة |
| جيد، 1 صامولة مفقودة | حافة المعدن - الصواميل |
| - | الخلفي الأيسر |
| (BKT) (29.5R25) | النوع - القياس - المنشأ |
| 40% | العمر الافتراضي |
| بعض الاهتراءات، القطع | ملاحظات الحالة |
| جيد | حافة المعدن - الصواميل |

يتم تقديم أي صمادات فيما يتعلق بالساعات الفعلية أو الأ咪ال أو الكيلومترات؛ تقرير الفحص يعكس فقط ما يمكن أن يكون لوحظ بصرياً.

