

تقرير الفحص – 2018 جيه سي بي 3DX SUPER

الرقم التسلسلي: HAR3DXSUT02716370 | ساعات: ١٠٧٢٧ | الموقع: دبي، الإمارات العربية المتحدة | رقم التعريف: ٧٢٩

المميزات الرئيسية والحالة

لا يوجد	ذراع قابلة للتمدد
لا يوجد	RCS
لا يوجد	قارنة مقطورة
لا يوجد	جميع العجلات قابلة للتوجيه
لا يوجد	خط جاك هامر
نعم	صمام عدم رجوع اليوم
نعم	صمام عدم رجوع الذراع
لا يوجد	كتالوج التشغيل
لا يوجد	كتالوج القطع
لا يوجد	مطابق للمواصفات الأوروبية
لا يوجد	وكالة حماية البيئة
لا يوجد	مكيف الهواء
لا يوجد	الخطوط المساعدة
لا يوجد	الشوكة

المقصورة

جيد, لا يوجد مساند ذراع	الكرسي, مساند الكرسي
جيد	المفاتيح, أذرع التحكم
جيد	العدادات, أضواء التحذير
لا يوجد	المكيف/ السخان
جيد	الهيكل
جيد	أبواب المقصورة
جيد, المرآة اليسرى مفقودة	النوافذ, المرايا
لا تعمل	المساحات, المرش
جيد, متضرر قليلا	سجادة أرضية
جيد	الاعطية الداخلية

المحرك



جيد	التسريبات والموانع
جيد	حالة ومستوى الزيت
جيد	العام، كاتم الصوت
طبيعي	الدخان
جيد، مياه عادية	حالة سائل التبريد
ميكانيكي	الحقن
جيد	نظام التبريد
طبيعي	النفخ الداخلي
جيد	السيور والفلاتر

الشكل الخارجي

جيد	الشاسيه
جيد، صدع صغير	غطاء المحرك
جيد	السلام، مماسك الايدي
جيد	الطلاء
جيد	الصفائح الحديدية
جيد	المصدات
جيد، الاضواء العلوية لاتعمل	الأضواء، البطاريات

الفحص بالنظر

جيد	البوم
جيد، لحام بسيط من ناحية بوشة السطل	الذراع
جيد	الرنجات، صواميل العجلات
جيد، تسريب بسيط	تسريبات مجموعة الجير
جيد	محاور الحركة والمفاصل
جيد	إطار اللودر والمفصلات

الهيدروليك

جيد	الخراطيم والخطوط
جيد	كتلة المضخة والصمامات
جيد	أسطوانات الرفع - ميلان (الشيول)
جيد	أسطوانات التآرجح (حفار)
جيد	أسطوانات فتح وإغلاق السطل
جيد	أسطوانة البوم (حفار)



المعدات والآليات | تقويم المزادات

جيد	أسطوانة الذراع (حفار)
جيد	أسطوانة السطل (حفار)
جيد	أسطوانات التوجيه

الاختبار العملي المحدود

جيد	دبابيس البوم
جيد, مرخي قليلا	دبابيس الذراع والوصلة
جيد, مرخي قليلا	دبابيس وصلات السطل الخلفي
جيد	دبابيس محور ذراع الحفار
جيد	تحريك جانبي للبوم
الفرامل بحاجة صيانة, فرامل الركن لاتعمل	الفرامل, فرامل الركن
جيد	دبابيس ومفصلات الشبول
جيد	مساند وركائز التثبيت
جيد	قفل البوم
جيد	اختبار القيادة
جيد	التوجيه (كل الأنواع)

العدة

W2700\H950\D500mm	السطل الامامي
W760\H700\D510mm	السطل الخلفي 1
لا يوجد	السطل الخلفي 2
جيد	القارنة الخلفية

العجلات

-	امامي يمين
50%	العمر الافتراضي المتبقي (%)
12,5\80-18 BLACKGOLD	الحجم, الماركة
جيد	الحالة العامة
-	امامي يسار
60%	العمر الافتراضي المتبقي (%)
12,5\80-18 BLACKGOLD	الحجم, الماركة
جيد	الحالة العامة
-	خلفي يمين
90%	العمر الافتراضي المتبقي (%)



المعدات والآليات | تقويم المزادات

16,9-28 MUSCLEROK

جيد

-

90%

16,9-28 MUSCLEROK

جيد

الحجم، الماركة

الحالة العامة

خلفي يسار

العمر الافتراضي المتبقي (%)

الحجم، الماركة

الحالة العامة

يتم تقديم أي ضمانات فيما يتعلق بالساعات الفعلية أو الأميال أو الكيلومترات؛ تقرير الفحص يعكس فقط ما يمكن أن يكون لوحظ بصريا .

