

المعدات و الاليات | تقويم المزادات

تقرير الفحص - 2018 مرسيدس بنز Actros 1845

الرقم التسليلي: WDB96340310246651 | كم: ٦١١٢٨٧ | الموقع: دبي، الإمارات العربية المتحدة | رقم التعريف: ٧٩٠

المواصفات الرئيسية

نعم	مطابق للمواصفات الاوروبية
نعم	ناقل الحركة اتوماتيك
نعم	ناقل الحركة شبه اتوماتيك
لا يوجد	ABS
لا يوجد	GPS
لا يوجد	TRC
نعم	Add blue
نعم	تاكيوغراف
نعم	مكيف الهواء
نعم	مائع انزلاق
نعم	راديو
لا يوجد	خزان الوقود اضافي
نعم	مخفض السرعة
لا يوجد	رافع المحور الخلفي
نعم	مثبت السرعة
لا يوجد	ثلاثة مقصورة
نعم	مساعد الوقوف على التلال
لا يوجد	نظام الملاحة
نعم	سرير السائق
لا يوجد	سرير المساعد
نعم	تحذير الخروج عن المسار
نعم	قفل المحاور
لا يوجد	حساس خلفي
لا يوجد	مكابح الطوارئ

المقصورة

جيد	مقعد السائق
جيد	مقاتيج، المقود



شركة باندي لمزادات ش.ذ.م.م
دبي، صندوق بريد: 71530، دبي، الإمارات العربية المتحدة
هاتف: +97148861125

www.PlantAndEquipment.com

المعدات و الاليات | تقويم المزادات

جيد, ناقل الحركة اخلل في الاستجابة لعصا نقل
الحركة اخلل في مؤشرات غاز العادم

عدادات، أضواء التحذير

جيد	مكيف الهواء / سخان
جيد	مقعد الراكب
جيد	باب المقصورة
جيد	شبابيك، مرايا
جيد	مساحات، مرشات
جيد	اغطية، التابلو
جيد	راديو
جيد، الوسطى مفقودة	اغطية أرضية المقصورة

المحرك

الكتروني
M3B Eng. OM471,inline 6, 12.8

نوع الحقن
طراز المحرك
التسريبيات والممانعات
حالة الزيت
العادم كاتم الصوت
نظام التبريد،سائل التبريد
الدخان
الفخ الداخلي
السيور، البكرات
تسرب السوائل

جيد
جيد
جيد
جيد
جيد،مياه عادية
طبيعي
طبيعي
جيد
جيد

الفحص البصري الخارجي

جيد،مشعور قليلا
جيد

الهيكل، المحاور
الصفائح المعدنية، الاغطية
السلم، ممسك اليدي
الطلاء
صفائح الردتيير
مصدات
الأضواء
الرفارف

مجموعة نقل الحركة



شركة باندي لمزادات ش.ذ.م.م
دبي، صندوق بريد: 71530، دبي، الإمارات العربية المتحدة
هاتف: +97148861125
www.PlantAndEquipment.com

المعدات و الاليات | تقويم المزادات

جيد	المحاور / الدفرنس
جيد	المقصات
جيد	المحمدات المطاطية
جيد	دعسة / ديسك الفرامل
جيـد، تلقائـي	ضاغط الهواء
جيـد، تـأـخر في الاستجـابـة (رسـالة التـحـذـير)	ناـقل غـيـارات السـرـعة
جيـد، اتـومـاتـيك	جيـبر بوـكـس
جيـد	الـكرـدان
جيـد	عمـود نـقـل الحـرـكة
لا يوجد	الـكـلـتش

الاختبار الوظيفي المحدود للشاحنة

جيـد	انتـقال إـلـى الأـمـام
جيـد	انتـقال إـلـى الـخـلف
جيـد	غيـارات السـرـعة
جيـد	فرـامل التـوقـف
جيـد	فرـامل الرـكـن
جيـد	كـهـربـاء
جيـد	مـثـبـت السـرـعة
جيـد	مـخـفـص السـرـعة

العجلات

حجم الإطارات	(80R22.5) 315
المحور 1	-
يميني، العمر المتبقى %	70 منـتهـي الصـلاحـيـة %
يساري، العمر المتبقى %	70 منـتهـي الصـلاحـيـة %
المحور 2 داخل	-
يميني، العمر المتبقى %	30 منـتهـي الصـلاحـيـة %
يساري، العمر المتبقى %	40 منـتهـي الصـلاحـيـة %
المحور 2 خارج	-
يميني، العمر المتبقى %	30 منـتهـي الصـلاحـيـة %
يساري، العمر المتبقى %	40 منـتهـي الصـلاحـيـة %
المحور 3 داخل	لا يوجد
يميني، العمر المتبقى %	لا يوجد



المعدات و الآليات | تقويم المزادات

لا يوجد	% يساري، العمر المتبقى
-	المحور 3 خارج
لا يوجد	% يميني، العمر المتبقى
لا يوجد	% يساري، العمر المتبقى

يتم تقديم أي ضمانات فيما يتعلق بالساعات الفعلية أو الأميال أو الكيلومترات؛ تقرير الفحص يعكس فقط ما يمكن أن يكون لوحظ بصرياً.

