

تقرير الفحص – 2021 كاتربيلر 323D3

الرقم التسلسلي: CAT0323DLFEY10703 | ساعات: ٢٦٤٦ | الموقع: دبي، الإمارات العربية المتحدة | رقم التعريف: ٨٩٣

الميزات الرئيسية والحالة

لا يوجد	ملصق شهادة السلامة
لا يوجد	صمام عدم رجوع هيدروليكي للبوم
لا يوجد	نظام البوم قابل للتعديل
لا يوجد	نظام التشحيم التلقائي
لا يوجد	صمام عدم رجوع هيدروليكي للذراع
لا يوجد	DPF نظام حماية البيئة
نعم	توصيلات هيدروليكية للمطرقة
لا يوجد	خطوط هيدروليكية للربط
لا يوجد	نظام البيئة AddBlue
لا يوجد	صفائح التثبيت
نعم	زموور
لا يوجد	راديو
لا يوجد	كاميرا خلفية
لا يوجد	كتالوج تشغيل

مقصورة القيادة

جيد	المقعد ومساند الذراع
جيد	باب الكابينة والأغطية
جيد	المفاتيح والمقود
جيد، المرآة اليمنى مفقودة	النوافذ والمرآيا
جيد	الشاشة والمؤشرات
جيد	أضواء اجهزة القياس والتحذير
لا يوجد	المرشحات والماسحات
جيد	تكييف الهواء\سخان
جيد، قطع بسيط	سجادة ارضية
جيد	هيكل الكابينة
جيد	النظام الكهربائي



المحرك

ميكانيكلي	نظام الحقن
C7.1 1106C – 6 cylinder mechanical injection	طرارز المحرك
جيد	حالة نظام التبريد
جيد	حالة الزيت
جيد، الماء العادي	سائل التبريد
جيد	العادم وكاتم الصوت
جيد	الفلاتر والسيور
طبيعي	الدخان
طبيعي	النفخ الداخلي
جيد	الممانعات والتسريبات

الفحص البصري الخارجي

جيد	الهيكل وجسم المعدة
جيد	إغطية وصفائح
جيد	غطاء المحرك
جيد	أبواب جانبية
جيد	سلالم ومماسك الايدي
جيد	البوم
جيد	حالة المصدات والممشى
جيد	الذراع
جيد، بحاجة 1 لمبة	الأضواء
جيد	البطاريات
جيد	حالة الاغطية الداخلية للكابينة
جيد، معاد طلائه	طلاء خارجي

نظام الهيدروليك

بسيط من جهة الصمامات	تسريبات هيدروليكية
جيد	إسطوانة البوم
جيد	مجموعة المضخة والصمامات
جيد	إسطوانة السطل
جيد	إسطوانة الذراع

اختبار وظيفي محدود



المعدات والآليات | تقويم المزادات

دبابيس اليوم

الرفع الذاتي

دبوس الذراع

صوت مضخة الهيدروليك

دبوس السطل

محور الدوران

اختبار الدوران والكبح

قوة الدفع

جيد

جيد

جيد، يحتاج حشوة جانبية

جيد، مرتفع قليلا بسبب تسريب زيت بسيط من

الصمامات

جيد، يحتاج حشوة جانبية

جيد

جيد، تسريب زيت بسيط

جيد

الأدوات

نوع الاداة

المقاس

حالة الاداة

حالة القارنة

نوع الاداة الثانية

قياس

الحالة

سطل حفر

W1330, H1100, D750 mm

جيد

جيد

لا يوجد

لا يوجد

لا يوجد

الهيكل السفلي العمر الافتراضي المتبقي مم%

المحامل

صفائح الجنزير

الايدلر

عرض الصفيحة بال م م:

حجم الخطوة بال م م:

بكرات الجنزير العلوية

بكرات الجنزير العلوية

مفصلات الجنزير

أسنان الترس

30%

60%

60%

600 mm

75

40%

50%

60%

50%

يتم تقديم أي ضمانات فيما يتعلق بالساعات الفعلية أو الأميال أو الكيلومترات؛ تقرير الفحص يعكس فقط ما يمكن أن يكون لوحظ بصريا .



شركة باندي لمزادات ش.ذ.م.م

دبي، صندوق بريد: 71530، دبي، الإمارات العربية المتحدة

هاتف: +97148861125

www.PlantAndEquipment.com