

المعدات و الاليات | تقويم المزادات

تقرير الفحص - 2022 إم إتش إيه ديماج MFD-450 (غير مستعمل)

الرقم التسلسلي: FDE531120531 | ساعات: ٢٢ | الموقع: دبي، الإمارات العربية المتحدة | رقم التعريف: ٧٤٢

التفاصيل الأساسية والحالة

نعم	علامة الجودة الأوروبية
لا يوجد	وصلة شوكة
نعم	عمود سحب مقطورة
نعم	انذار رجوع للخلف
نعم	أضواء كشاف
نعم	حزام امان
لا يوجد	مكيف هواء
لا يوجد	خزان بروبان
نعم	زمور

مقصورة المشغل

جيد	المقعد ومساند الذراعين
لا يوجد	باب المقصورة واغطيته
جيد	عتلات وقبضات التحكم
لا يوجد	النوافذ والمرايا
جيد	شاشة لوحة القيادة، العدادات
جيد	رسائل التحذير
لا يوجد	المساحات والمرشات
لا يوجد	مكيف الهواء/ سخان
جيد	اغطية الأرضية
جيد	هيكل المقصورة
جيد	النظام الكهربائي

المحرك والأداء

ميكانيكي (ديزل)	نظام الحقن
Mitsubishi S6S-G3-1	طراز المحرك
جيد	نظام التبريد
جيد	حالة الزيت
جيد	سائل التبريد



المعدات و الاليات | تقويم المزادات

جيد	العادم و كاتم الصوت
جيد	الفلاتر والسيور
طبيعي	فحص الدخان
طبيعي	الفحص الداخلي
جيد	التسربات والموانع

الفحص البصري / الحالة الخارجية

جيد	الشاشية
جيد	الاغطية المعدنية
جيد	مقابض الأبواب
جيد	صفائح المبرد
جيد	الثقال الخلفي
جيد	الأضواء
جيد	البطاريات
جيد	حالة الطلاء الخارجي

نقل الحركة

جيد	المحاور
جيد	الجيرووكس
جيد	ناقل الغيار
جيد	المفصلات التفاضلية
جيد	المفاصل
جيد	الفرامل
جيد	الكلتش

النظام الهيدروليكي

جيد	الأنابيب و الخراطيم الهيدروليكيه
جيد	المضخة ومجموعة الصمامات
جيد	أسطوانات الرفع و الامالة
جيد	أسطوانات الحركة الجانبية
جيد	أسطوانات التوجيه
جيد	أسطوانات فتح واغلاق الشوكة

الاختبار الوظيفي المحدود



المعدات و الاليات | تقويم المزادات

جيد	القيادة للامام
جيد	القيادة للخلف
جيد	فرامل التوقف
جيد	التوجيه
جيد	رولمانات العجلات
جيد	فرامل الركن
جيد	التحكم بارفع والامالة
جيد	فتح اغلاق الشوكة
جيد	التحريك الجانبي

الأدوات

mm 2200	الصارية, الحجم
L2500, W150 mm جيد	الشوكة 1 الحجم والحالة
لا يوجد	الشوكة 2 الحجم والحالة

حالة الاطار %

100%	محور 1 يمين
100%	محور 1 يسار
100%	محور 2 يمين
100%	محور 2 يسار

يتم تقديم أي صمانتات فيما يتعلق بالساعات الفعلية أو الأميال أو الكيلومترات؛ تقرير الفحص يعكس فقط ما يمكن أن يكون لوحظ بصرياً.

