

## تقرير الفحص – 2013 كاتربيلر M318D

ساعات: ١٦٣٣٥.٠ | الموقع: دبي، الإمارات العربية المتحدة | رقم التعريف: ١٤٠٢٠٣٤

### الميزات الرئيسية والحالة

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| مِلصق شهادة السلامة                | غير متوفر |
| صمام عدم الرجوع الهيدروليكي للذراع | نعم       |
| نظام ذراع قابل للتعديل             | غير متوفر |
| نظام التشحيم التلقائي              | غير متوفر |
| صمام عدم الرجوع هيدروليكي للذراع   | نعم       |
| الكاميرا الخلفية                   | نعم       |
| وصلة سريعة                         | غير متوفر |
| خطوط المطرقة الهيدروليكية          | نعم       |
| خطوط هيدروليكية للقص والالتصاق     | غير متوفر |
| بوم مونو                           | نعم       |
| شفرة المثبت                        | نعم       |
| زمرور                              | نعم       |

### تفاصيل مقصورة المشغل

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| المقعد ومساند الذراع        | جيد                |
| أبواب وأغطية الكابينة       | جيد                |
| أذرع التحكم، عصا التحكم     | جيد                |
| النوافذ والمرايا            | جيد                |
| شاشة لوحة القيادة، العدادات | جيد                |
| رسالة إنذارات التحذير       | جيد                |
| مساحات ومرشات               | لا يوجد مفتاح تحكم |
| نظام تكييف الهواء والتدفئة  | جيد                |
| غطاء أرضية الكابينة         | جيد                |
| هيكل الكابينة، حماية        | جيد، لا يوجد حماية |
| النظام الكهربائي            | جيد                |

### المحرك والأداء

|                |          |
|----------------|----------|
| نوع حقن الوقود | إلكتروني |
| طراز المحرك    | c6.6     |



|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| نظام تبريد المحرك           | جيد                         |
| فحص زيت المحرك              | حسنًا، يحتاج إلى التغيير    |
| ضربة قوية                   | طبيعي                       |
| نظام العادم وكاتم الصوت     | جيد                         |
| الأحزمة وفلاتر الهواء/الزيت | جيد                         |
| دخان                        | طبيعي                       |
| سائل التبريد                | جيد                         |
| التسريبات والأختام          | تسرب بسيط في سيلة حوض الزيت |

## الحالة الخارجية والفحص البصري

|                            |                                        |
|----------------------------|----------------------------------------|
| الجسم الرئيسي وإطار المسار | جيد                                    |
| الأغطية والأغطية الواقية   | جيد                                    |
| غطاء المحرك                | جيد                                    |
| أبواب الوصول الجانبية      | جيد                                    |
| الدرجات ومماسك الايدي      | جيد                                    |
| حالة البوم                 | جيد                                    |
| حالة المصدات والمنصة       | جيد                                    |
| حالة الذراع                | جيد                                    |
| أضواء                      | جيد، هناك مصباح واحد يحتاج إلى التغيير |
| فحص البطارية               | جيد                                    |
| ثقل موازن                  | جيد                                    |
| حالة الطلاء الخارجي        | جيد                                    |

## النظام الهيدروليكي

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| تسريبات هيدروليكية               | جيد |
| أسطوانة البوم الهيدروليكية       | جيد |
| المضخة الهيدروليكية وكتلة الصمام | جيد |
| أسطوانة المونو بوم               | جيد |
| الأسطوانة الهيدروليكية للسطل     | جيد |
| الاسطوانة الهيدروليكية للذراع    | جيد |
| فحص ضوضاء المضخة                 | جيد |
| أسطوانة الميلان للسطل            | جيد |

## ناقل الحركة وناقل الحركة



|                 |     |
|-----------------|-----|
| ناقل الحركة     | جيد |
| المحاور         | جيد |
| المفصل الدوار   | جيد |
| المفصل التفاضلي | جيد |

### الاختبار والتشغيل الوظيفي المحدود

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| حالة دبابيس الرافعة           | جيد |
| اختبار الرفع الذاتي للحفارة   | جيد |
| حالة دبابيس الذراع            | جيد |
| فحص ضوضاء المضخة الهيدروليكية | جيد |
| الفرامل و فرامل الركن         | جيد |
| قفل التعليق                   | جيد |
| حالة دبابيس السطل             | جيد |
| فحص حركة محمل حلقة الدوران    | جيد |
| اختبار محرك التآرج و فرامله   | جيد |
| اختبار قوة الدفع              | جيد |
| قفل الحلقة الدوارة            | جيد |

### أداة العمل

|                   |                                   |
|-------------------|-----------------------------------|
| نوع الأداة        | سطل حفر                           |
| مقاس              | عرض 820، ارتفاع 1100، عمق 800 ملم |
| حالة              | جيد                               |
| حالة الوصلة       | جيد                               |
| نوع الأداة الثاني | غير متوفر                         |
| مقاس              | غير متوفر                         |
| حالة              | غير متوفر                         |

### العمر المتبقي المقدّر للإطارات %

|                     |          |
|---------------------|----------|
| الجبهة اليمنى       | 70%      |
| الجبهة اليسرى       | 70%      |
| الجزء الخلفي الأيمن | 70%      |
| الجزء الخلفي الأيسر | 70%      |
| مقاس                | 10.00-20 |
| النوع               | توأم     |



# المعدات والآليات | تقويم المزادات

لا

حلقات فاصلة

لا

الأضرار / الجروح

يتم تقديم أي ضمانات فيما يتعلق بالساعات الفعلية أو الأميال أو الكيلومترات؛ تقرير الفحص يعكس فقط ما يمكن أن يكون لوحظ بصريا .



شركة باندي لمزادات ش.ذ.م.م

دبي، صندوق بريد: 71530، دبي، الإمارات العربية المتحدة

هاتف: +97148861125

[www.PlantAndEquipment.com](http://www.PlantAndEquipment.com)