

تقرير الفحص – 2008 كاتربيلر 966H

ساعات: ٢٧٤٩٩.٠ | الموقع: دبي، الإمارات العربية المتحدة | رقم التعريف: ١٤١٣٢٧٤

المميزات الرئيسية والحالة

نعم	ملصق شهادة السلامة
لا يوجد	نظام تشحيم تلقائي
لا يوجد	صمام هيدروليكي مساعد
لا يوجد	دليل قطع غيار المعدة
لا يوجد	نظام مكيف الهواء
لا يوجد	نظام القيادة الهيدروستاتي
لا يوجد	نظام التوجيه الإضافي
لا يوجد	دليل المشغل
لا يوجد	ملصق المتثال للانبعاثات
لا يوجد	القارنة السريعة
لا يوجد	نظام وزن الحمولة
نعم	زمور

المقصورة

جيد	المقعد، مساند اليد
جيد	عصا التحكم - العتلات
جيد	المؤشرات وشاشة العرض
تنبيه برنامج الاستقرار الإلكتروني	أضواء التنبيهات
لا يعمل	مكيف الهواء - تسخين
جيد	حالة المقصورة
جيد، القفل يحتاج اصلاح	باب المقصورة
الزجاج الامامي مكسور، لا مرايا جانبية	النوافذ - المرايا
جيد، الامامي لا يعمل	ماسح النافذة - المرشحات
لا يوجد	غطاء أرضية
جيد	هيكل المقصورة - الحماية
يحتاج صيانة	النظام الكهربائي

المحرك

نظام الحقن	الكثروني
------------	----------



شركة باندي لمزادات ش.ذ.م.م

دبي، صندوق بريد: 71530، دبي، الإمارات العربية المتحدة

هاتف: +97148861125

www.PlantAndEquipment.com

التسريبات

حالة زيت المحرك

الغامد - كاتم الصوت

دخان الغادم

طراز المحرك

نظام تبريد المحرك

النفخ الداخلي

السيور - الفلاتر

سائل التبريد

تسريب زيت بسيط من أنبوب تغذية التيربو

جيد

جيد

طبيعي

C11 ACERT

يحتاج تنظيف (بقايا زيت) ، غطاء الرديتير مفقود

طبيعي

جيد

الماء العادي

الفحص البصري الخارجي

الشاصيه - ذراع الرفع

غطاء المحرك

السلالم ومماسك الايدي

حالة الطلاء

الموازن (الثقل الخلفي)

رفارف العجلات

الأضواء

البطاريات

جيد

الغطاء اليسار مكسور

جيد

جيد، بعض الأجزاء معاد طلائها

جيد

جيد

لايوجد

جيد

ناقل الحركة

المحاور - الدفرنس

ناقل الحركة

قوة الدفع

اصوات ناقل الحركة

المفصل الرئيسي

نقل الحركة

جيد

يعمل، استجابة بسيطة

جيد

جيد

جيد

شبه - اتوماتيك

نظام الهيدروليك

تسريبات هيدروليكية

اسطوانة الرفع والامالة

اسطوانات التوجيه

مضخة الهيدروليك - الصمامات

جيد

جيد، تسريب زيت بسيط من أسطوانة الرقع اليمين

جيد، تسريب زيت بسيط من الأسطوانة اليسار

جيد



الاختبار المحدود وفحص الحركة

التشغيل والقيادة	يعمل
نقل الحركة (الجيربوكس)	يعمل ، استجابة بسيطة
الرفع الذاتي	لا يعمل (ضعيف)
نظام الكبح	يعمل ، فامل الركن تحتاج صيانة
اللعب المفصلي	جيد
دبابيس السطل	جيد، فضاوة بسيطة
مساعد التوجيه	لا يوجد

العدة

السطل	العرض 3100 مم، الارتفاع 1500 مم، العمق 900 مم
حالة السطل	جيد
حافة السطل - حالة الأسنان	جيد
حالة الجوانب	جيد
القارنة	جيد

العجلات

الأمامي الأيمن	-
النوع - القياس - المنشأ	ADVANCE 26.5R25
العمر الافتراضي	20%
ملاحظات الحالة	بعض الشقوق
جنط الاطار - الصواميل	جيد
الأمامي الأيسر	-
النوع - القياس - المنشأ	ITR 26.5R25
العمر الافتراضي	20%
ملاحظات الحالة	بعض الشقوق
جنط الاطار - الصواميل	جيد
الخلفي الأيمن	-
النوع - القياس - المنشأ	ITR 26.5R25
العمر الافتراضي	35%
ملاحظات الحالة	اهتراء
جنط الاطار - الصواميل	جيد



المعدات والآليات | تقويم المزادات

-	الخلفي الأيسر
ADVANCE 26.5R25	النوع - القياس - المنشأ
20%	العمر الافتراضي
اهتراء - بعض الشقوق	ملاحظات الحالة
جيد	جنط الاطار - الصواميل

يتم تقديم أي ضمانات فيما يتعلق بالساعات الفعلية أو الأميال أو الكيلومترات؛ تقرير الفحص يعكس فقط ما يمكن أن يكون لوحظ بصريا .

