

تقرير الفحص – 2025 جيه سي بي 3CX PRO (للتصدير فقط)

ساعات: ٤.٠ | الموقع: Dubai, الإمارات العربية المتحدة | رقم التعريف: ١٤٢٤٤٣٩

الميزات الرئيسية والحالة

لا يوجد	ملصق شهادة السلامة
لا يوجد	ملصق وكالة حماية البيئة
نعم	تكييف الهواء
لا يوجد	الخطوط المساعدة
نعم	رباعي الدفع
نعم	ذراع قابلة للتمدد
لا يوجد	قارنة سريعة خلفية
لا يوجد	توجيه جميع العجلات
نعم	كتيب تعليمات المشغل
لا يوجد	ملصق الامتثال للانبعاثات
نعم	زمور
نعم	خطوط المطرقة الهيدروليكية
نعم	مضخة تشحيم
نعم	مجموعة عدة
نعم	قفل أمان التشغيل
نعم	تحريك جانبي
نعم	نظام مساعدة تسوية الطرق

تفاصيل مقصورة المشغل

جيد	دعم المقعد والذراع
جيد	أبواب وأغطية الكابينة
جيد	أدوات التحكم، الأزرع
جيد	النوافذ والمرايا
جيد	شاشة لوحة القيادة، العدادات
جيد	رسالة إنذار تحذيرية
جيد	مرشحات، ماسحات
جيد	نظام تكييف الهواء والتدفئة
جيد	غطاء أرضية الكابينة
جيد	هيكل الكابينة



جيد

النظام الكهربائي

المحرك والأداء

ميكانيكي
JCB TC-68
جيد
جيد
جيد, طبيعي
جيد
جيد
جيد, طبيعي
جيد
جيد
جيد

نوع حقن الوقود
طراز المحرك
نظام تبريد المحرك
فحص زيت المحرك
النفخ الداخلي
نظام العادم وكاتم الصوت
الأحزمة وفلاتر الهواء/الزيت
الدخان
سائل التبريد
تسرب السوائل
مضخة الوقود

الحالة الخارجية والفحص البصري

جيد
جيد

الهيكل
غطاء المحرك
سلام ومقايض للوصول
حالة الطلاء الخارجي
صفائح معدنية
واقبات العجلات
فحص الأضواء
فحص البطارية
اليوم
الذراع
وصلة الذراع
جنوط العجلات، صواميل العجلات
إطار الرافعة والمفصلات

فحص مجموعة نقل الحركة

جيد
جيد
جيد

المحاور والتروس التفاضلية
علبة تروس ناقل الحركة
قوة مجموعة نقل الحركة



جيد	فحص ضوضاء ناقل الحركة
جيد	حالة المفصل العالمي
جيد	نوع تروس النقل

النظام الهيدروليكي

جيد	تسربات هيدروليكية
جيد	أسطوانات للرفع والإمالة
جيد	أسطوانات التوجيه الهيدروليكية
جيد	المضخات والصمامات الهيدروليكية
جيد	أسطوانات التآرجح
جيد	أسطوانة اليوم الرافعة
جيد	أسطوانة الذراع
جيد	أسطوانة السطل
جيد	أسطوانة كلابات السطل

اختبار وظيفي محدود وتشغيل

جيد	اختبار وظيفة التوجيه
جيد	اختبار تشغيل ناقل الحركة
جيد	اختبار الرفع الذاتي
جيد	اختبار نظام الفرامل
جيد	دبابيس اليوم
جيد	دبابيس الذراع والوصلة
جيد	وصلات السطل خلفي
جيد	دبابيس ومفصلات اللودر الامامية
جيد	دعامات جانبية ووساداتها
جيد	إمالة جوانب اليوم

نسبة العمر المتبقي المقدرة للملحقات %

-	السطل الأمامي
العرض 2200, الارتفاع 900, العمق 550 مم	مقاس
جيد	حالة
-	السطل الخلفي
العرض 520, الارتفاع 700, العمق 450 مم	مقاس
جيد	حالة



العمر المتبقي المقدر للإطارات %

-	الجهة الأمامية اليمنى
JCB Sitemaster	تفاصيل ماركة وحجم الإطارات
100%	نسبة العمر المتبقي للإطار
جيد	ملاحظات حول حالة الإطارات / جنوط العجلات والصواميل
-	الجهة الأمامية اليسرى
JCB Sitemaster	تفاصيل ماركة وحجم الإطارات
100%	نسبة العمر المتبقي للإطار
جيد	ملاحظات حول حالة الإطارات / جنوط العجلات والصواميل
-	الخلف يمين
JCB Sitemaster	تفاصيل ماركة وحجم الإطارات
100%	نسبة العمر المتبقي للإطار
جيد	ملاحظات حول حالة الإطارات / جنوط العجلات والصواميل
-	الخلف اليسار
JCB Sitemaster	تفاصيل ماركة وحجم الإطارات
100%	نسبة العمر المتبقي للإطار
جيد	ملاحظات حول حالة الإطارات / جنوط العجلات والصواميل

يتم تقديم أي ضمانات فيما يتعلق بالساعات الفعلية أو الأميال أو الكيلومترات؛ تقرير الفحص يعكس فقط ما يمكن أن يكون لوحظ بصريا .

